

BREAK SAFE® מערכת מחברים עם שבירה רב כיוונית לעמודי שילוט מאושרת הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות של משרד התחבורה



תאונה על השלט עם מחברים שבירים בצומת יבול בספטמבר 2013

Break-Safe® – מערכת מחברים שבירה רב כיוונית לתמיכה בעמודי שילוט המותקנת ברחבי צפון אמריקה למעלה מ-30 שנה, ללא דיווחים על פצועים קשה או הרוגים, ומהווה גורם חשוב בהפיכתם של כבישים לבטוחים וסלחניים עבור משתמשי הדרך.

בישראל, המבחן האולטימטיבי לביצועי המחבר השביר, התרחש בספטמבר 2013, כאשר רכב התנגש בשלט על בסיס מערכת Break-Safe בצומת יבול. הרכב על יושביו סבלו מפציעות קלות בלבד. והשלט – נותר איתן וניצב על עמוד בודד למעלה משלושה חודשים



זו לא חייבות להיות התוצאה!!!

תאונה קטלנית על שלט ללא מחברים שבירים בצומת יד מרדכי אפריל 2014



הפתרון: BREAK SAFE®

• בטיחותי:

התקנת מערכת מחברים שבירים בבסיסם של עמודי שילוט תאפשר לרכב טועה לעבור דרכם כאילו לא היו קיימים כלל, לרדת בבטחה לשול הדרך, עם פגיעה מינימלית לרכב הטועה ולהוריד משמעותית את הסיכוי לתאונה משנית

• חסכוני:

אלטרנטיבה זולה – פתרון נקודתי לעומת הצבת מכשול רציף (מעקה) להגנה על שילוט בשול הדרך

תנו למחבר השביר לממש את ייעודו ולהפוך את כבישי ארצנו לסלחניים ובטוחים יותר!

תחזוקה פשוטה בהשוואה למוצרים מתחרים:

- עלות תועלת גבוהה ותחזוקה פשוטה
- ניתן לעשות שימוש חוזר בכל החלקי השלט
- התיקון לאחר התאונה בצומת יבול, דורש החלפה של 4 צירים וסט המחברים השבירים, בעלות חלקים של בין 1550-2200 ₪ בלבד (לפני מע"מ)



ציר עליון הממוקם מתחת לשלט ומתנתק בעת פגיעה



תושבת ומחברים הנמצאים בבסיס השלט הנשברים בעת פגיעה



סט מחברים וסט צירים עליוניים